



BossCover



Perimeter Strip



Productomschrijving

BossCover Perimeter Strip is een zwarte kleefband van gevulkaniseerd rubber. De BossCover Perimeter Strip bestaat uit een versterkte EPDM-membraanstrook, gelamineerd met kleefband op EPDM-basis. Het versterkte EPDM-membraan is verbonden aan een drukgevoelige butyl tape.

Hoofdtoepassing

BossCover Perimeter Strip is ontworpen om het EPDM-membraan zonder perforatie te bevestigen. Toe te passen op geballaste, volledig gekleefde en mechanisch bevestigde daksystemen.

VOORDELEN

- Snel en makkelijk te plaatsen
→ Bespaart tijd en werk
- Maakt doorboring van het membraan overbodig
→ Beperkt het risico op lekken
- Sluit het lossen van de folie in de hoeken uit
→ Verlengt de levensduur van het membraan
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
→ Verbeterde veiligheid

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer (Afdekking & Tape)	EPDM	FTIR
Kleur (Afdekking & Tape)	Zwart	Visueel
Afpelsterkte	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 746
Dikte EPDM	1,14 mm	-
Dikte kleeflaag	0,76 mm	-

BossCover

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Plaats de BossCover Perimeter Strip horizontaal of verticaal in de hoekverandering. De kleefstrook blijft altijd op het horizontale vlak en is naar boven gericht.
2. Monteer drukverdeelplaatjes en de schroeven met een maximale onderlinge afstand van 25 cm. Gebruik de markeringen voor bevestigingsmiddelen op de tape als oriëntatiepunten.
3. Het gehele oppervlak (onderzijde) van de EPDM die bovenop de BossCover Perimeter Strip zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
4. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM primer aan op het gedeelte van de EPDM-baan dat met de BossCover Perimeter Strip zal worden verbonden.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
5. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
6. Plaats het EPDM-membraan onmiddellijk nadat de primer gedroogd is. Verwijder de beschermstrook en plaats het EPDM-membraan op de BossCover Perimeter Strip en druk het membraan met de hand aan.
7. Zodra de beschermstrook verwijderd werd, moet u de verbinding tussen membraan en tape versterken door er met een siliconen rol over te rollen.
8. Trek het EPDM-membraan voorzichtig terug naar de vastgekleefde tape om het niet vastgekleefde deel van het EPDM-membraan bloot te leggen. Breng op de resterende oppervlakte en aan de onderkant van het membraan de BossCover Spraybond contactlijm aan.
9. Rol het membraan op haar plaats zodra de lijm gedroogd is.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover Perimeter Strip 152 mm x 30,48 m, 2 rol/doos

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .
De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.